



Planta

Alzado




Escala:	Realizado por: Antonio Molina Cortés Salvador Moreno Gómez	Fecha: 11/05/2016
1:5	Pieza de chasis superior	Pl. PA1




Planta

Alzado




Escala:	Realizado por: Antonio Molina Cortés Salvador Moreno Gómez	Fecha: 11/05/2016
1:5	Pieza de chasis bandeja extraible	Pl. PA2




Planta

Alzado




Escala:	Realizado por: Antonio Molina Cortés Salvador Moreno Gómez	Fecha: 11/05/2016
1:5	Pieza de chasis base inferior	Pl. PA3




Planta

Alzado




Escala:	Realizado por: Antonio Molina Cortés Salvador Moreno Gómez	Fecha: 11/05/2016
1:5	Pieza de chasispared trasera	Pl. PA4




Planta

Alzado




Escala:	Realizado por: Antonio Molina Cortés Salvador Moreno Gómez	Fecha: 11/05/2016
1:5	Pieza de chasis puertas	PI. PA5




Planta

Alzado




Escala:	Realizado por: Antonio Molina Cortés Salvador Moreno Gómez	Fecha: 11/05/2016
1:5	Pieza de chasis pared lateral	Pl. PA6




Planta

Alzado




Escala:	Realizado por: Antonio Molina Cortés Salvador Moreno Gómez	Fecha: 11/05/2016
1:5	Pieza de chasis marco de sustipensión	Pl. PA7

Escala:	Realizado por: Antonio Molina Cortés Salvador Moreno Gómez	Fecha: 11/05/2016
1:5	Pieza de chasis triángulo de tracción	Pl. PA8



Planta

Alzado



Escala:	Realizado por: Antonio Molina Cortés Salvador Moreno Gómez	Fecha: 11/05/2016
1:5	Pieza de chasis escuadra	Pl. PA9